

LUFTTÜCHTIGKEITSANWEISUNG FÜR SPRUNGFALLSCHIRME

An alle Vereine/Schulen/Prüfer Klasse 5/Packer (22.05.1997)

GÜLTIG AB	22.Mai 1997
NUMMER	052297 RWS
MUSTER	VECTOR Tandem-Gurtzeug
STATUS	<u>Überprüfung vor dem nächsten Sprung.</u> Modifikation bei nächster routinemäßiger Reservepackung.
BETRIFFT	alle VECTOR Tandem-Gurtzeuge bis Herstellungsdatum 01.Mai 1997
GRUND	ungewolltes Lösen des rechten Risers durch Bruch einer Zick-Zack-Naht (Verbindung von Reservecontainer und Rückenkreuzgurt unterhalb Reserveklappe # 2)
MAßNAHMEN/ ANWEISUNGEN	Überprüfen der betroffenen Stelle gemäß beiliegender Herstellerzeichnung. Von Prüfer Klasse 5.
DURCHZUFÜHREN BIS	<u>bei nächster Reservepackung, bei Beschädigung sofort.</u>
VERTEILER	Händler / Vereine / Sprungplätze / Prüfer Klasse 5 / Packer / DAeC-LSG
BEMERKUNG	Vorgehensweise für die Reparatur/Modifikation ist in der Anlage gezeichnet und beschrieben.