



**Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.  
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro  
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.**

An alle Vereine/Schulen/  
Fallschirmtechniker  
Fallschirmwarte

**Technische Mitteilung  
für Gurtzeuge**

herausgegeben: 23.03.2011

Nummer: 01/2011

Bezug: Technische Mitteilung der Firma Firebird

Betroffene Muster: V1R1 Gurtzeuge mit RSL

Status: verpflichtend bei der nächsten Wartung

Betrifft: Beschädigung der Halterung für das Housing des Reservekabels an der Reserveklappe

Grund: Der RSL-Ring kann sich an der Halterung vom Housing verklemmen

Maßnahmen: Allen V1R1 Gurtzeugen mit einer RSL müssen laut technischer Mitteilung der Firma Firebird mit einem zweiten Ring modifiziert werden.

Durchzuführen bis: spätestens bei der nächsten Wartung

Bemerkungen: Die Firma Firebird bietet diese Modifikation kostenlos an.  
Fallschirmtechniker dürfen diese Modifikation durchführen  
Im Anhang die technische Mitteilung der Firma Firebird

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Dresden, den 23.03.2011

Chris Buß - Referat Technik DFV

Ralf Homuth – Geschäftsstellenleiter VuPL

**Firebird GmbH**  
Am Tower 16  
54634 Bitburg

**Technische Mitteilung**  
Ausgabedatum: 17.03.2011  
TM-Firebird 01/2011

**Grund:**

Beschädigung an der Führung (Housing) des Reservekabel

**Status:**

Verpflichtend, bei der nächsten Wartung.

**Betroffenes Muster:**

V1R1-Gerätenummer: EASA 210.459

Bauteil – Reserve-Static-Line Omega Evo Container

**Hintergrund:**

Durch die Befestigung mittels einer Metallklemme des Kabelschlauches, kann es zu Beschädigungen an der Halterung auf der Reserveklappe kommen. Sollte sich der Ring der RSL-Leine bei einem Abtrennvorgang der Hauptkappe an der Klemme verhaken.



**Firebird GmbH**

Am Tower 16  
54634 Bitburg

**Technische Mitteilung**

Ausgabedatum: 17.03.2011  
TM-Firebird 01/2011

**Maßnahme:**

Alle Container mit RSL Leine müssen entsprechend des gezeigten Bildes mit einem zweiten Ring Modifiziert werden. Firebird bietet diese Modifikation kostenlos an.



**Fristen:**

bei der nächsten Reservepackung / Wartung.

**Autorisiertes Personal:**

Fallschirmtechniker

**Verteiler:**

Händler, Verbände, LBA, EASA

**Firebird GmbH & Co. KG Am Tower 16, 54634 Bitburg**  
Tel.: +49 (0) 6561 949680, Fax: +49 (0) 6561 949681, Mail: [info@flyfirebird.com](mailto:info@flyfirebird.com)