



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für Hauptkappen

herausgegeben: 01.08.2012

Nummer: 04/2011

Bezug: **SERVICE BULLETIN TM-Firebird 02/2012**
Fangleinenaufhängung Cayenne Light 150 & 170

Betroffene Muster: **Hauptfallschirm Cayenne Light 150 sqft mit der Seriennummer**
2k11150180 2k11150181 2k11150184 2k11150186 2k11150188
Hauptfallschirm Cayenne Light 170 sqft mit der Seriennummer
2k11170189 2k11170190 2k11170191 2k11170194
2k11170195 2k11170196 2k11170197

Status: **verpflichtende Änderung vor dem nächsten Sprung!**

Betrifft: Beschädigung der Leinenbefestigung an der Außenzelle (Stabi)

Grund: Die Fangleinenbefestigung an der Außenzelle (Stabi) wurde bei einer Serie aus falschem Material gefertigt das optisch fast genauso aussieht wie das Original Band, nur dass es etwas dünner ist und nicht die gleiche Festigkeit hat.

Maßnahmen: Die Betroffenen Fallschirme müssen zurück zur Firma Firebird gesendet werden, dort werden sie kostenlos Modifiziert.

Durchzuführen bis: **Vor dem nächsten Sprung!**

Bemerkungen: Im Anhang die originale Meldung der Firma **Firebird GmbH & Co. KG**

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Dresden , den 01.08.2012

Referat Technik DFV

Ralf Homuth – Geschäftsstellenleiter VuPL

Firebird GmbH & Co. KG

Am Tower 16
D-54634 Bitburg

Technische Mitteilung

Ausgabedatum: 31.07.2012
TM-Firebird 02/2012

Grund:

Beschädigung der Leinenbefestigung an der Außenzelle (Stabi)

Status:

Verpflichtend vor dem nächsten Sprung

Betroffenes Muster:

Hauptfallschirm Cayenne Light 150 sqft mit der Seriennummer
2k11150180
2k11150181
2k11150184
2k11150186
2k11150188
Hauptfallschirm Cayenne Light 170 sqft mit der Seriennummer
2k11170189
2k11170190
2k11170191
2k11170194
2k11170195
2k11170196
2k11170197

Hintergrund:

Die Fangleinenbefestigung an der Außenzelle (Stabi) wurde bei einer Serie aus falschem Material gefertigt das optisch fast genauso aussieht wie das Original Band, nur dass es etwas dünner ist und nicht die gleiche Festigkeit hat.



Richtig



Falsch

Maßnahme:

Die Betroffenen Fallschirme müssen zurück zur Firma Firebird gesendet werden, dort werden sie kostenlos Modifiziert.

Fristen:

Vor dem nächsten Sprung.

Autorisiertes Personal:

Fallschirmtechniker

Verteiler:

Händler, Verbände

Firebird GmbH & Co. KG Am Tower 16, 54634 Bitburg
Tel.: +49 (0) 6561 949680, Fax: +49 (0) 6561 949681, Mail: info@flyfirebird.com