



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.  
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro  
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine / Schulen / Fallschirmtechniker / Fallschirmwarte / Springer

**Technische Mitteilung**  
**für AAD**

herausgegeben: 17.08.2014

Nummer: 07/2014

Bezug: Vorkommnis einer vorzeitigen Reserveöffnung durch AAD wegen Fehlbenutzung beim Einstellen des AAD

Betroffene Muster: alle AAD mit Verstellung des Modus und Höhenverstellung

Grund: Falsch eingestellter Modus:  
Tandem-und Schülermodus anstatt Expert bei einem Solopringer

Maßnahmen: Handbuch des AAD lesen und beim Wechsel des Modus bzw. Höhenverstellung dies zum Schluß kontrollieren  
bzw. Hilfe holen und diese Veränderung kontrollieren lassen

Bemerkungen: Es ging um eine mutmaßlich zu hohe Auslösung eines AAD (VIGIL) in etwa 800m GND bei einem flachen Sprung ( 1000m ) zur Außenlandung. Das AAD VIGIL war laut Auslesung durch den Hersteller im Tandemmodus und zusätzlich + 100 m wg. der Höhe des Außenlandegeländes hochgedrückt. Der Nutzer hatte das Gerät schon einen Sprung davor (unbeabsichtigt) im Tandem-, davor im Schülermodus genutzt, ohne dass es zu einem Vorfall gekommen war. Hier war das Problem offensichtlich nicht die Technik, sondern der Nutzer.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Dresden, den 17.08.2014

Referat Technik DFV

Ralf Homuth – Geschäftsstellenleiter VuPL