



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

MITTEILUNG
Gurtzeuge

herausgegeben: 03.02.2009

Bezug: Mitteilung über eine Technikinformation der FAI von 1/2009 **W.N. 22** ,
Loop-Bruch am Riser Rigging Innovation

Betroffene Muster: Riser der Firma Rigging Innovation
**Bitte angehängte Service Bulletin SB 1538 von Rigging Innovation und
die Technische Mitteilung W.N.22 FAI beachten!**

Betrifft: Der Loop für das Drei-Ring-System wurde durch eine harte Öffnung unter dem
Umschlingungsband des Risers herausgezogen, was im Prinzip dem Bruch
eines Loops am Riser entspricht. Hier war es ein Riser mit RSL-Ring

Maßnahmen: Bitte beachtet noch einmal eindringlich die Loops an den Risern.
Kontrolliert, ob bei den betroffenen Baumustern die Sicherheitsmitteilung
durchgeführt wurde.
Unabhängig davon sind natürlich auch die Riser der anderen Hersteller zu
kontrollieren.
Wir erachten es als ausreichend, bei dieser Meldung der FAI noch einmal auf
die bestehende Sicherheitsmitteilung hinzuweisen und keine neue zu erstellen.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Dresden, den 3.03.2009

Chris Buß - Referat Technik DFV

Ralf Homuth – Geschäftsstellenleiter VuPL