



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro



An alle Fallschirmtechniker/Fallschirmwarte/Halter für Rettungsgeräte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für Notfallschirme / Rettungsfallschirme

Heraus gegeben: 18.12.2024

Nummer: SM 2024-03 / 2, Instandhaltungsbetrieb Francisco Goncalves
RFB TC1, Slimpack T204, Thinpack T204
Diese Mitteilung ersetzt die SM 2024-03 vom 31.10.2024

Bezug: Auf die originale Meldung: TM – Nr.: 02-2024-IHB-FG
Diese Mitteilung ersetzt die TM – Nr.: 01-2024-IHB-FG

Betroffene Muster: Notfallschirme / Rettungsfallschirme:
RFB TC 1, Slimpack T204, Thinpack T 204
des Herstellers Fallschirmbau Buchsein/Hermesdorf GbR

Status: verpflichtend

Maßnahmen: Beachtung der Anweisung des Instandhaltungsbetriebes Goncalves,
für die Wartung der genannten Notfallschirme / Rettungsfallschirme.

Durchzuführen bis: **bei der aktuellen fachgerechten Wartung**

Durchzuführen von: Fallschirmtechniker / Fallschirmwart / Halter
von besagten Notfallschirmen / Rettungsfallschirmen

Bemerkungen: Originale Mitteilung der Firma INSTANDHALTUNGSBETRIEB –
Francisco Goncalves Wilhelm-Röntgen-Straße 1,
D - 58300 Wetter – Volmarstein,
im Anhang.

Verteiler: Techniker, Warte, Halter, Vereine,

Ablage: ParaOrg: SM 2024-03 / 2 Goncalves; RFB, Slimpack, Thinpack

DFV-Überherrn, den: 18. Dez. 2024

Ralf Homuth
Referat Technik DFV



Diese Mitteilung ersetzt die TM – Nr.: 01-2024-IHB-FG, 31.10.2024

Herausgeber: INSTANDHALTUNGSBETRIEB
Francisco Goncalves
Wilhelm-Röntgen-Strasse 1
D - 58300 Wetter – Volmarstein

**Betreff/
Gültigkeitsbereich:** Wartung von Notfallschirmen / Rettungsfallschirmen für Personen der
ehemaligen Unternehmen BRIGITTE BUCHSEIN & FALLSCHIRMBAU BUCHSEIN
UND HERMESDORF GbR.

Betroffene Muster:

ETSO No.	EASA.210.1172
Muster:	RFB TC1 ()
P/N:	RFB-TC1-()-()-()-()
DDP:	RFBTC1DDP
ETSO No.	EASA.210.1225
Muster:	Slimpack T204
P/N:	T204
DDP:	40.010/99
ETSO No.	EASA.210.1226
Muster:	Thinback T104
P/N:	T104
DDP:	40.010/98



Beschreibung

des Problems:

Es wurde wiederholt festgestellt, dass an den genannten Rettungsfallschirmen übliche Verschleißteile wie Packgummis, Loops und Gummischlaufen der Gurtenden nicht fachgerecht ausgewechselt wurden.

Maßnahme:

Übliche Verschleißteile wie Packgummis, Loops und Gummischlaufen der Gurtenden im Zweifel bei den Wartungstätigkeiten fachgerecht austauschen.

Zeitliche

Durchführung:

Bei der aktuellen fachgerechten Wartung.

Verteiler:

An alle Vereine, Schulen, Halter, Händler, Piloten, Fallschirmtechnisches Personal, DAeC e.V., DFV e.V., Prüferverbände. Eine Verteilung dieser Technischen Mitteilung an alle Halter von hier genannten und betroffenen Personen-Notfallschirmen / Rettungsfallschirmen ist ausdrücklich erlaubt und wird empfohlen.

Kontakt:

INSTANDHALTUNGSBETRIEB – Francisco Goncalves
Wilhelm-Röntgen-Strasse 1
D - 58300 Wetter – Volmarstein
E-Mail: service@buchsein.com

Anlage:

EASA Certification Information No.: 2011-11, Issued: 26 February 2021



EASA Certification Information

No.: 2021-11
Issued: 26 February 2021
Subject: Decision to revoke various ETSO Authorisations

ETSOA No.	Description	P/N	Date of last issue	DDP ref.
EASA.21O.1172	RFB TC1 () Emergency Parachute	RFB-TC1-()-()-()	24/3/2015	RFBTC1DDP
EASA.21O.1225	Slimpack T204 Safety Parachute	T202	23/4/2009	40.010/99
EASA.21O.1226	Thinback T104 Safety Parachute	T104	23/4/2009	40.010/98

Holders of the Certificate: **BRIGITTE BUCHSEIN & FA. BUCHSEIN UND HERMESDORF GbR**
 Wilhelm-Röntgen-Str. 1
 58300 Wetter-Volmarstein
 Germany

Background:

On the dates mentioned in the table above, EASA issued ETSOA No. ETSO.21O.1172 to BRIGITTE BUCHSEIN, while Luftfahrtbundesamt (LBA Germany) had issued the other two approvals (grandfathered by EASA) to Fallschirmbau BUCHSEIN UND HERMESDORF GbR.

The Agency has been informed by LBA Germany, that the company Fallschirmbau BUCHSEIN UND HERMESDORF GbR has surrendered its production organisation approval No. DE.21G.0040.

The approval of BRIGITTE BUCHSEIN under Alternative Procedures to Design Organisation Approval No. EASA.AP214, due to non-compliance with 21.A.602B(a) of the Annex (Part 21) to Regulation (EU) No 748/2012, was revoked by EASA on 17th December 2020.

Consequently, the ETSO authorisations listed above were revoked on 22nd February 2021, in accordance with Article 19(1)(d) of Regulation (EU) No 2018/1139, Article 21A.609(g) of the Annex (Part 21) to Regulation (EU) No 748/2012 and EASA administrative procedures.

Parachutes produced and marked before the 26th of March 2020 can remain in service under the conditions of the approved handbooks of the parachutes. At the issue date of this Certification Information, the following organisations are known to be authorised to perform inspections and maintenance of the equipment: INSTANDHALTUNGSBETRIEB Francisco Goncalves, Nico Filter, Heinz Jänsch, Fallschirmdepot Ostermünchner GmbH and Fallschirmservice MD.

Additional organisations might be authorised to perform inspections and maintenance by the local airworthiness authority.

Contact: Any request, query or comment shall be sent to:

European Union Aviation Safety Agency
 European Technical Standard Orders Section
 Postfach 10 12 53
 D – 50452 Köln
 E-Mail: etsoa@easa.europa.eu

