

LUFTTÜCHTIGKEITSANWEISUNG FÜR SPRUNGFALLSCHIRME

An alle Vereine/Schulen/Prüfer Klasse 5/Packer (11.11.1998)

Gültig ab: 09.11.1998
Nummer: LTA 119801 / Glose-Frohwein
Muster: Alle Reserve-Freebags der Firmen Glose/Frohwein (Gurtzeuge der Typen TOP-FLYER und SPRINT)
Status: **Verpflichtend**
Betrifft: **Hilfsschirmverbindungsleine (Bridle) des Reserve-Freebags**
Grund: **Sperrung aller Freebags durch Herstelleranweisung mit sofortiger Wirkung bis auf Widerruf, wegen des Verdachts von Materialversagens**
Maßnahmen/Anweisungen: **Alle Reserve-Freebags der Firmen Glose/Frohwein** sind sofort an Fa. Frohwein, Friedensstraße 1, 59558 Lippstadt oder an Fa. Performance Variable, Flugplatz Düren, 66798 Wallerfangen zur Überprüfung und ggf. Umarbeitung zu senden.
Durchzuführen bis: **Sofort; auf jeden Fall vor dem nächsten Sprung !!**
Verteiler Prüfer Klasse 5, Packer, Händler, Vereine, Sprungzentren.