



**BEAUFTRAGTE des BUNDESMINISTERIUMS
für VERKEHR, BAU und WOHNUNGSWESEN (BMVBW)
für das LIZENZWESEN im Bereich SPRUNGFALLSCHIRME**
Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro



An alle Vereine/Schulen/
Prüfer Klasse 5/Fallschirmtechniker/Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für Sprungfallschirme

Gültig ab: 01.05.2003

Nummer: 01/2003

Bezug: Herstellerbulletin PSB280403-01

Betroffenes Muster: Mirage 27“ Soft-Reserve-Ripcord
Part SH01-27, batch M005128,
Herstellungsdatum 25.11.2001 – 10.05.2002

Status: **Verpflichtend !!!**

Betrifft: Miragegurtzeuge mit einem Reservekissen

Problem: Bei scheinbar normalem Gebrauch kann der Pin brechen.

Maßnahmen : Seriennummer auf der Rückseite des Reservekissens kontrollieren!

Anweisungen: Bei P/N SH01-27 und S/N M005128 darf nicht mehr gesprungen werden.
Das Reservekissen muss ausgebaut werden, und an unten stehende
Adresse zur Überprüfung geschickt werden!

Durchzuführen bis: **Sofort**

Bemerkungen: Versandadresse: Capewell Components oder Mirage Systems
ATTN: Mark M. 1501A Lexington Ave.
105 Nutmeg Road South DeLand, FL 32724
S. Windsor, CT 06074 386-740-9222
info@miragesys.com

Verteiler: Prüfer Klasse 5, Packer, Händler, Vereine, Sprungzentren.
Veröffentlichung in den Fachmagazinen.

Altforweiler, 01.05.2003

Helmut Bastuck
Geschäftsführer DFV

Rainer Hüls
Leiter LSG-B DAeC