



BEAUFTRAGTE des BUNDESMINISTERIUMS
für VERKEHR, BAU und WOHNUNGSWESEN (BMVBW)
für das LIZENZWESEN im Bereich SPRUNGFALLSCHIRME
Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro



An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für Sprungfallschirme

- Gültig ab: 04.11.2003
- Nummer: 05/2003
- Bezug: Service Bulletin der Fa. RWS
- Betroffene Muster: SIGMA-Tandem mit Skyhook
- Status: **Verpflichtend !**
- Betrifft: Blockieren des rechten 3-Ring-Systems durch die Kugel beim Abtrennen.
Aktivieren der Reserve über die RSL-Kugel nicht mehr möglich.
- Grund: Es ist möglich, das Klettband der RSL-Kugel falsch zu befestigen !
Wenn das Klettband verdreht zwischen der RSL befestigt ist, ist es unmöglich,
genügend Kraft aufzuwenden, um den Schäkel zu öffnen und die
Kugel als Reservegriff zu benutzen. Außerdem kann sich eine ausgehängte
Kugel im Freifall vor den großen Schlitzring legen und damit beim Abtrennen
den zweiten Ring am Umklappen hindern.
- Maßnahmen /
Anweisungen: Der Hersteller schreibt bei allen betroffenen Systemen vor, die Kugel (inkl. kurzer Leine) abzuschneiden. Das kleine Klettband, welches die Kugel an ihrem Platz hält, muss ebenfalls vorsichtig abgetrennt und alle losen Fadenenden entfernt werden. Dann kann die RSL wieder eingehängt werden.
- Durchzuführen bis: **Sofort, in jedem Fall vor dem nächsten Sprung !**
- Bemerkungen: Die Arbeit darf nur von Fallschirmtechnikern durchgeführt werden.
Vorzugehen ist gemäß der SB von RWS (Teil des Handbuchs).
Bilder und Demontagenanleitung in englischer Sprache gibt es über
das Referat Technik des DFV unter chris@skydive.de
- Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.
Veröffentlichung in den Fachmagazinen.

Gera, den 04.11.2003

Chris Buß
Referat Technik DFV