



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.  
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro  
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/  
Fallschirmtechniker  
Fallschirmwarte

### **SICHERHEITSMITTEILUNG** **für Sprungfallschirme**

Gültig ab: 10.11.05

Nummer: 04/2005

Bezug: Service Bulletin Nr. 051101 der Firma BASIK AIR CONCEPT vom 03.11.05

Betroffene Muster: **Alle** ADVANCE - Gurtzeuge

Status: **Verpflichtend !**

Betrifft: Gebrochene Naht des Brustgurtes und zu lose Hand-Deploy Tasche.

Maßnahmen: Verfahren nach dem Herstellerbulletin: Gurtzeuge mit Typ 8 Brustgurt sollen zum Hersteller geschickt werden. Dort wird die Vernähung durch eine Umwicklung kostenfrei ersetzt. Ferner wird die Hand-Deploy Tasche überprüft. Zu lose oder beschädigte Taschen werden kostenlos erneuert bei einer Seriennummer, die größer als # 1000 ist. Bei älteren Gurtzeugen wird der Austausch berechnet. Die Modifikation des Brustgurtes ist kostenfrei.

Durchzuführen bis: **Vor dem nächsten Sprung!**

Hintergrund: Bei einem Sitfly-Sprung in Fretoy Le Chateau kam es am 30.10.2005 zu einer vorzeitigen Schirmöffnung. Ursache war eine zu lose Hand-Deploy Tasche. Der Springer (Körpergewicht 90 kg) befand sich in einer seitlichen Kopf-tief-Lage. Bei der Öffnung lastete so sein ganzes Gewicht auf dem Brustgurt. Die Nahtverbindung des Brustgurtes brach komplett, außerdem entstanden noch vielfältige, andere Beschädigungen an Gurtzeug und Hauptschirm. Der Springer konnte aber unverletzt landen.

Bemerkungen: Die Änderung muss durch den Hersteller, durch eine Werkstatt des Prüferverbandes oder eine andere LBA bzw. EASA-zertifizierte Werkstatt durchgeführt werden.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.  
Veröffentlichung in den Fachmagazinen.

Gera, den 10.11.05

Chris Buß - Referat Technik DFV

Hans Ostermünchner - Prüfer Verband