



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG für Sprungfallschirme

Gültig ab: 20.08.2007

Nummer: 05/2007

Bezug: Service Bulletin BS-25-63-34 von AERAZUR vom 31.07.2007

Betroffene Muster: ATOM-Tandemgurtzeuge **mit Herstellungsdatum vor Jahr 2002**

Status: **Verbesserung der Mittelklappen-Vernähung des Gurtzeugs und Anwendung des korrekten Packverfahrens der Hauptkappe!**

Grund: Mögliches Hängenbleiben von Fangleinen der Hauptkappe an Mittelklappe des Gurtzeugs

Maßnahmen: Vorzugehen ist nach dem Service Bulletin: BS-25-63-34 (siehe Anhang!)

Durchzuführen bis: **Klappen-Vernähung bei der nächsten Instektion/Reservepackung!**
Anwendung des korrekten Packverfahrens ab sofort!

Bemerkungen: Die Anwendung des beschriebenen Packverfahrens der Hauptkappe ist von allen Nutzern sofort zu beachten.
Fallschirmtechniker mit entsprechender Maschinenausstattung dürfen die Nachvernähung der Mittelklappen des Gurtzeugs (Riegel) durchführen, gemäß der technischen Anweisung des Service Bulletins. Durchführung bei der nächsten Lufttüchtigkeitsprüfung/Reservepackung.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Gera, den 22.08.2007

Chris Buß - Referat Technik DFV

Ralf Homuth – Geschäftsstellenleiter VuPL