



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine / Schulen / Fallschirmtechniker / Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG **für Gurtzeuge**

herausgegeben: 07.11.2014

Nummer: 06/2014

Bezug: Video mit klebendem Gewebe Innenseite Atom Legend

Betroffene Muster: alle Atom Legend Reservecontainer, produziert aus einlagigem Cordura

Status: **verpflichtende Maßnahme, vor dem nächsten Sprung**

Grund: Ein möglicher Totalversagen der Reserve. Das Cordura des Reservecontainers klebt am Stoff des Pilotchutes und Freebags fest.
Video : <http://youtu.be/zchQQ05H-zEw>

Maßnahmen: Die betroffenen Systeme müssen vor dem nächsten Sprung von einem Wart oder Techniker überprüft werden. Die Lufttüchtigkeit bzw. die Durchführung dieser SM und anschließende Lufttüchtigkeit, bitte in den Dokumenten des Gurtzeuges bescheinigen:
Datum, Ort, SB 06/2014 Freebag, Wer, Stempel und Unterschrift

Durchzuführen bis: **vor dem nächsten Sprung!**

Bemerkungen: Grund für diese SM ist das Video über die Öffnung eines Reservecontainers aus einlagigem Cordura, in dem der Pilotchute und das Freebag fest geklebt haben! Ursache und die Bedingungen, unter denen dies zustande kam, konnten wegen fehlenden Informationen vom Hersteller und Besitzer nicht geklärt werden.
Auf Grund der zögerlichen Aufklärung verfassen wir diese SM als Sicherheitsvorkehrung!
Bei Fragen bitte an den Hersteller oder uns wenden.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Dresden, den 07.11.2014

Referat Technik DFV

Ralf Homuth - Geschäftsstellenleiter VuPL