



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

Technische Mitteilung für Tandems

herausgegeben: 01.08.2014

Nummer: 06/2014

Betroffene Muster: Sigma Tandem

Status: vor dem nächsten Sprung

Betrifft: Drogue: Befestigung des Tellers mittels der zentralen Schraube

Grund: Meldung über ein mögliches Vorkommnis: Der TM hatte beide Releases herausgezogen, trotzdem blieb der Container verschlossen. Nach der sicheren Landung an der Reserve, öffnete sich der Container selbstständig und der POD fiel einfach heraus. Zunächst gab es keine Erklärung dafür und die Untersuchung des Release Systems blieb auch ohne Ergebnis. Dann wurde aber festgestellt, daß sich die Schraube im Drogue-Teller etwas gelöst hatte und dadurch herausstand. Es wird jetzt vermutet, dass der Loop sich an dieser Schraube verhakt hatte. Unabhängig davon ist es unerlässlich, auch die anderen Verbindungen ständig auf festen und korrekten Sitz zu kontrollieren!



Maßnahmen: Es sind vorsorglich die Schrauben am Teller auf festen Sitz zu kontrollieren
Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Dresden, den 01.08.2014

Referat Technik DFV

Ralf Homuth – Geschäftsstellenleiter VuPL