



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro

An alle Fallschirmtechniker/Fallschirmwarte/Halter für Rettungsgeräte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für Notfallschirme / Rettungsfallschirme

Heraus gegeben: 01.10.2024

Nummer: SM 2024-02, Mertens OHG
Baumuster 12-82/23 R I

Bezug: auf die originale Meldung: **SB 24-007 der Firma Mertens OHG**

Betroffene Muster: Notfallschirm / Rettungsfallschirm
Baumuster 12-82/23 R I
des Herstellers Fallschirme Mertens OHG

Status: verpflichtend

Maßnahmen: Überprüfung der Schnittkanten und Lötstellen
des Auslösepins P/N 902779

Durchzuführen bis: **zur nächsten Jahresprüfung**

Durchzuführen von: Hersteller, durch zertifiziertes fallschirmtechnisches Personal,
anderes ausländisches Äquivalent (siehe Originalmeldung im Anhang)

Bemerkungen: Es sind laut SB 24-007 die Pins zu überprüfen und wie im Punkt „4.
Behebung“ der Originalmeldung, bei scharfkantigen Schnittstellen und
/oder unsauberen Lötstellen zu verfahren.
Im Anhang die originale Meldung SB 24-007

Verteiler: Techniker, Warte, Halter, Vereine,

Ablage: ParaOrg: SM 2024-02 Mertens; Pin 12-82

DFV-Überherrn, den: 04. Okt. 2024

Ralf Homuth
Referat Technik DFV

Fallschirm Mertens OHG

SERVICE-BULLETIN SB 24-007

Auslösepin, gebogen P/N 902779, Aufziehleine P/N 902800

Für Rettungsfallschirm Baumuster 12-82/23 R I
LBA-Geräte-Nr.
EASA 210.10025541 REV.A

1. Anlass
Überprüfung der Schnittkanten und Lötstellen des Auslösepin P/N 902779
2. Prüfung
Termin: nächste Jahresnachprüfung
3. Prüfung durch:
 - den Hersteller
 - durch zertifiziertes fallschirmtechnisches Personal
 - anderes ausländisches Äquivalent

als zertifiziertes fallschirmtechnisches Personal gilt wer:

 - als berechtigtes Personal vom Hersteller qualifiziert und gelistet wurde
4. Behebung
Sollten bei der Prüfung am Auslösepin P/N 902779 scharfkantige Schnittkanten oder unsaubere Lötstellen festgestellt werden, so ist die Aufziehleine P/N 902800, mit dem Betriebs- und Packnachweis des Fallschirmes ins Werk zu senden.
Im Werk werden die beanstandeten Pins P/N 902779 gegen die Ausführung P/N 902780 (Lasergeschnitten) ausgetauscht.
5. Bescheinigung
Der Austausch der Pins wird im Betriebs- und Packnachweis dokumentiert
6. Bezugsquelle
Fallschirm Mertens OHG Am Roten Berge 8 D-58762 ALTENA
www.fallschirm.de Heinrich.Mertens@fallschirm.de

Datum: 07.06.2024
Rev.-Nr. 0

Ausgabe: 1
Kapitel: SB

Seite: 1 von: 1