

# Fallschirm Mertens OHG

SERVICE-BULLETIN SB 24-007

Auslösepin, gebogen P/N 902779, Aufziehleine P/N 902800

Für Rettungsfallschirm      Baumuster 12-82/23 R I  
LBA-Geräte-Nr.  
EASA 210.10025541 REV.A

1. Anlass  
Überprüfung der Schnittkanten und Lötstellen des Auslösepin P/N 902779
2. Prüfung  
Termin:                              nächste Jahresnachprüfung
3. Prüfung durch:
  - den Hersteller
  - durch zertifiziertes fallschirmtechnisches Personal
  - anderes ausländisches Äquivalent

als zertifiziertes fallschirmtechnisches Personal gilt wer:

  - als berechtigtes Personal vom Hersteller qualifiziert und gelistet wurde
4. Behebung  
Sollten bei der Prüfung am Auslösepin P/N 902779 scharfkantige Schnittkanten oder unsaubere Lötstellen festgestellt werden, so ist die Aufziehleine P/N 902800, mit dem Betriebs- und Packnachweis des Fallschirmes ins Werk zu senden.  
Im Werk werden die beanstandeten Pins P/N 902779 gegen die Ausführung P/N 902780 (Lasergeschnitten) ausgetauscht.
5. Bescheinigung  
Der Austausch der Pins wird im Betriebs- und Packnachweis dokumentiert
6. Bezugsquelle  
Fallschirm Mertens OHG    Am Roten Berge 8    D-58762 ALTENA  
[www.fallschirm.de](http://www.fallschirm.de)    [Heinrich.Mertens@fallschirm.de](mailto:Heinrich.Mertens@fallschirm.de)

Datum:            07.06.2024  
Rev.-Nr.         0

Ausgabe:        1  
Kapitel:         SB

Seite: 1        von: 1