

# LUFTTÜCHTIGKEITSANWEISUNG FÜR SPRUNGFALLSCHIRME

An alle Vereine/Schulen/Prüfer Klasse 5/Packer (28.05.1997)

<b>GÜLTIG AB</b>	28.Mai 1997
<b>NUMMER</b>	297 / TSE
<b>MUSTER</b>	Typ 17 (Mini-Riser) der Fa. THOMAS SPORTS Equipment
<b>STATUS</b>	<b><u>VERPFLICHTEND</u></b>
<b>BETRIFFT</b>	alle invertierten (reversed) Typ 17 - Haupttragegurte
<b>GRUND</b>	Rückrufaktion des Herstellers aufgrund von Auslöseproblemen (Kappentrennung) in einigen Fällen
<b>MAßNAHMEN/ ANWEISUNGEN DURCHZUFÜHREN</b>	Halter entsprechender Gurtzeuge sollen sich mit Händler oder Hersteller in Verbindung setzen zwecks Umtausch gegen neue Haupttragegurte
<b>BIS</b>	<b><u>SOFORT</u></b>
<b>VERTEILER</b>	Händler / Vereine / Sprungplätze / Prüfer Klasse 5 / Packer / DAeC-LSG
<b>BEMERKUNG</b>	Der Hersteller schreibt einen Test vor, bei dem die Funktionstüchtigkeit der Haupttragegurte festgestellt werden kann. Bei Versagen im Test bitte gemäß Herstelleranweisung (siehe beigefügtes Originalschreiben) verfahren. Im Zweifelsfall unbedingt Händler oder Prüfer Klasse 5 befragen