



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

Aufhebung der
SICHERHEITSMITTEILUNG
für Sprung-Fallschirme

herausgegeben: 25.07.2010

Nummer: Aufhebung der Sperrung G9 (SM 06/2009)

Bezug: Gurtzeug G9 Firma Herbst , Versagen Bein- und Brustgurtnaht

Betroffene Muster: G9 Gurtzeug mit Zulassungsnummer: 64.023.011

Status: Aufhebung der Sperrung der Gurtzeuge G9
nach Durchführung der unten beschriebenen Änderung!

Maßnahmen: vor Wiederinbetriebnahme der betroffenen G9 Gurtzeuge ist nach der unten beschriebenen Verfahrensanweisung die Gurtzeugkonstruktion zu ändern.

Bemerkungen: Die Änderung darf nur die dazu autorisierte Firma SPEKON durchführen.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Dresden, den 25.07.2010

Chris Buß - Referat Technik DFV

Ralf Homuth – Geschäftsstellenleiter VuPL

